

SAKKYNDIG KONTROLL – MOBIL HAVNEKRAN

KONTROLLRAPPORT

Kunde: Drammen Havn Postboks 636 Strømsø, 3003 Drammen		Ordre nr. 290819	Utført dato 19.09.2019	
Produkt Mobil Havnekran	Fabrikkat Liebherr	Type LHM 400	Serienr. 140 677	Årsmodell 2008
WLL/SWL 100,4t x 22m – 34,4t x 48m	Int.nr. ODIN	Plassering Drammen havn - Kaianlegget		

Sertifikat nr. 190919-1 /2019	Kontrollen gjelder:		
	<input type="checkbox"/> Sertifisering	<input checked="" type="checkbox"/> Årskontroll	<input type="checkbox"/> Ekstraordinær kontroll

Pkt	KONTROLLPUNKTER	Godkjent	Mangel
1	Dokumentasjon	X	
2	Skilting / merking	X	
3	Generelt	X	3.1 Se info.
4	Undervogn / Chassis / Hjul	X	
5	Støttebensbjelker / støttebensplater	X	
6	Hydrauliske sylindere, ventiler, rør og slanger	X	6.1
7	Svingkrans m/ svingmotor	X	
8	Overvogn m/ førerhus nede m/ kontrollere og instrumenter	X	
9	Maskinrom / hydr. aggregat / vinsj / wire / sikkerhetsbrytere	X	9.1 9.2
10	Kongetårn m/ trinser oppe	X	
11	Innvendig og utvendige ledere, plattformer og rekkverk	X	

Pkt	KONTROLLPUNKTER	Godkjent	Mangel
12	Bominnfestning / bomlager samt hydr. bomsylinder	X	
13	Bom m/ trinser og ruller / lys	X	
14	Hydr. kabelvinde i bom	X	
15	Krokblokk med rotator	X	
16	Utvendige og innvendige nødstoppbrytere	X	
17	Førerhus oppe m/ kontrollere og instrumenter	X	
18	Overlast/momentbryter	X	
19	Funksjonsprøving	X	
20	Vedlikehold, smøring og rengjøring.	X	
21	Funksjonsprøving	X	
22	Annet: Gummibeskyttelse wireføring maskinromstak	X	22.1

Pos.nr.	Sikkerhetsanmerkninger / Noteringer / Anbefalinger / Opplysninger	A*	B**	Tidsfrist
3.1 info.	Kranen har gjennomgå 10 årskontroll som har bestått av service/kontroll med diverse utskifting av deler fra Liebherr, NDT kontroll fra IKM inspeksjon AS samt prøvebelastning med last og momentkontroll.		x	
6.1	Noe mindre lekkasje/svetting fra noen av de hydrauliske hjulsettsystemene. Foreløpig kun til observasjon.		x	-
9.1	Heiswirene er noe slitte, men innenfor toleransegrensene. Høyreslätte wire målt ned til ø47,3mm og venstreslätte ø46,6mm. Følges med.		x	-
9.2	Bremselammeler for vinsjmotor ble byttet i 2017.		x	
22.1	Gummiplatene der wire går ut gjennom tak i maskinrommet er noe revnet og også slitt. Anbefaler å bytte dem.		x	-

* (A) Anmerkninger er å forstå som sikkerhetsmessige detaljer som må utbedres omgående eller innenfor en gitt tidsfrist.

** (B) Oppføringene her omfatter ikke sikkerhetsmessige detaljer som må utbedres, men er mer å forstå som informasjon til brukeren og eventuelt med en anbefaling.

Kontrollresultat

Videre bruk anbefales.



Videre bruk anbefalt, men med anmerkning som må ordnes innen angitt tidsfrist (se anmerkninger ovenfor).



Videre bruk anbefalt ikke. Krav til etterkontroll av sertifisert sakkyndig virksomhet. Brukskontroll er kun godkjent når bruksgodkjenning er signert.

Dato: _____

Underskrift av ansvarlig/repairatør

Orientering om at sikkerhetsmangler er ordnet sendes til post@kranconsult.no.

Kontrollør:

KRONTECH AS v/ Svein Kronstad 19/9-2019

Oppdragsgivers underskrift:

..... /

BRUKSGODKJENNING



S

Innretningen er godkjent for bruk i 12 måneder regnet fra kontrolldato. Bruksgodkjenningen forutsetter at evt. anmerkning(er) er ordnet innen gitt tidsfrist, og at normalt vedlikehold og tilsyn (egenkontroll) utføres.