

KONTROLLRAPPORT FOR LØFTEREDSKAP/LIFTING EQUIPEMENT

Kunde DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN			Servicekontraktnr 110-90136 DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN	Ordrenummer 175113
Utstyrstype Løfteredskap/Lifting equipment	Produkt Fiberstropp	Utstyrnavn Rundsling 50t		Prod. år -
Anlegg Felles	Id/Serienr 50033	Int.nr 50033	Kontrolltype SK	WLL 50t tonn
Sertifikat.nr 0000808652/010/2008	Merknad			Utført dato 26.aug.2019
Restlevetid -	Prøveløft Tonn/Dato - / -	Neste UPK -	Neste 4 års kontroll -	

BESKRIVELSE AV MANGLER / DESCRIPTION OF FINDINGS

	OK	Mangel		OK	Mangel		OK	Mangel
1 DOKUMENTASJON	X		2 MERKING	X		3 TEKNISK TILSTAND	X	

POS.NR	SJEKKPUNKT	BESKRIVELSE AV MANGLER OG UTBEDRINGSFORSLAG	AKSJONSPUNKT	Ø	S	U
--------	------------	---	--------------	---	---	---

Ingen avvik

Ø= Øvrig mangel S=Sikkerhetsavvik U=Utbedret

Innretningen er godkjent for bruk når eventuelle sikkerhetsmangler er utbedret.



SIGN

KONTROLLØR

Andre Liverud

NESTE SAKKYNDIG KONTROLL

aug.2020

KONTROLLRAPPORT FOR LØFTEREDSKAP/LIFTING EQUIPEMENT

Kunde DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN			Servicekontrakt nr 110-90136 DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN	Ordrenummer 175113
Utstyrstype Løfteredskap/Lifting equipment	Produkt Fiberstropp	Utstyrnavn Rundsling 50t		Prod. år -
Anlegg Felles	Id/Serienr 50034	Int.nr 50034	Kontrolltype SK	WLL 50t tonn
Sertifikat.nr 0000808652/010/2008	Merknad			Utført dato 26.aug.2019
Restlevetid -	Prøveløft Tonn/Dato - / -	Neste UPK -	Neste 4 års kontroll -	

BESKRIVELSE AV MANGLER / DESCRIPTION OF FINDINGS

	OK	Mangel		OK	Mangel		OK	Mangel
1 DOKUMENTASJON	X		2 MERKING	X		3 TEKNISK TILSTAND	X	

POS.NR	SJEKKPUNKT	BESKRIVELSE AV MANGLER OG UTBEDRINGSFORSLAG	AKSJONSPUNKT	Ø	S	U
--------	------------	---	--------------	---	---	---

Ingen avvik

Ø= Øvrig mangel S=Sikkerhetsavvik U=Utbedret

Innretningen er godkjent for bruk når eventuelle sikkerhetsmangler er utbedret.



SIGN

KONTROLLØR

Andre Liverud

NESTE SAKKYNDIG KONTROLL

aug.2020

KONTROLLRAPPORT FOR LØFTEREDSKAP/LIFTING EQUIPEMENT

Kunde DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN			Servicekontraktnr 110-90136 DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN	Ordrenummer 175113
Utstyrstype Løfteredskap/Lifting equipment	Produkt	Utstyrnavn Rundsling certex		Prod. år -
Anlegg Verksted	Id/Serienr 047014	Int.nr 047014	Kontrolltype SK	WLL 50t tonn
Sertifikat.nr 123709/10/2016	Merknad			Utført dato 26.aug.2019
Restlevetid -	Prøveløft Tonn/Dato - / -	Neste UPK -	Neste 4 års kontroll -	

BESKRIVELSE AV MANGLER / DESCRIPTION OF FINDINGS

	OK	Mangel		OK	Mangel		OK	Mangel
1 DOKUMENTASJON	X		2 MERKING	X		3 TEKNISK TILSTAND	X	

POS.NR	SJEKKPUNKT	BESKRIVELSE AV MANGLER OG UTBEDRINGSFORSLAG	AKSJONSPUNKT	Ø	S	U
--------	------------	---	--------------	---	---	---

Ingen avvik

Ø= Øvrig mangel S=Sikkerhetsavvik U=Utbedret

Innretningen er godkjent for bruk når eventuelle sikkerhetsmangler er utbedret.



SIGN

KONTROLLØR

Andre Liverud

NESTE SAKKYNDIG KONTROLL

aug.2020

KONTROLLRAPPORT FOR LØFTEREDSKAP/LIFTING EQUIPEMENT

Kunde DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN			Servicekontraktnr 110-90136 DRAMMENSREGIONENS INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN	Ordrenummer 175113
Utstyrstype Løfteredskap/Lifting equipment	Produkt	Utstyrnavn Rundsling certex		Prod. år -
Anlegg Verksted	Id/Serienr 047015	Int.nr 047015	Kontrolltype SK	WLL 50t tonn
Sertifikat.nr 123709/010/2016	Merknad			Utført dato 26.aug.2019
Restlevetid -	Prøveløft Tonn/Dato - / -	Neste UPK -	Neste 4 års kontroll -	

BESKRIVELSE AV MANGLER / DESCRIPTION OF FINDINGS

	OK	Mangel		OK	Mangel		OK	Mangel
1 DOKUMENTASJON	X		2 MERKING	X		3 TEKNISK TILSTAND	X	

POS.NR	SJEKKPUNKT	BESKRIVELSE AV MANGLER OG UTBEDRINGSFORSLAG	AKSJONSPUNKT	Ø	S	U
--------	------------	---	--------------	---	---	---

Ingen avvik

Ø= Øvrig mangel S=Sikkerhetsavvik U=Utbedret

Innretningen er godkjent for bruk når eventuelle sikkerhetsmangler er utbedret.



SIGN

KONTROLLØR

Andre Liverud

NESTE SAKKYNDIG KONTROLL

aug.2020